

## Information du produit

Robert Bosch

0445110165

Besoin des outils spéciaux?

Non

## Information spécifique du produit

Programmer

Oui

Code IMA ( 9 caractères)

Déconnecter

Non

Réinitialiser les valeurs d'adaption

Non


Purger

Non

Réglage sur moteur\_1

--

Réglage sur moteur\_2



## Couples de serrage

Injecteur/-pince de montage culasse

32 Nm

Connections tubes hautes pression

25 Nm

boulon EGR valve

25 Nm

## Instructions de montage

remplacer le joint étanchéité

### Les conditions des mitrilles:

- extérieur en bon état,
- pas d'endommagement mécanique,
- pas démonté,
- pas de corrosion excessif.

