

Information du produit

Robert Bosch

0445116024

Besoin des outils spéciaux? Oui

Utilisez des outils spéciaux pour tourner l'écrou



Information spécifique du produit

Programmer Oui Non Code IMA (7 caractères)

Déconnecter Non Oui

Réinitialiser les valeurs d'adaption Non Oui

Purger Oui Non 1 min. En contact au nom de remplissage.

Réglage sur moteur_1 Non Oui

Réglage sur moteur_2 Non Oui



Couples de serrage

Injecteur/-pince de montage culasse 1: 8 Nm, 2: 26 Nm

Connections tubes hautes pression 24 Nm

Instructions de montage

remplacer le joint étanchéité

conseil: remplace le filtre à carburant

Les conditions des mitrilles:

- extérieur en bon état,
- pas d'endommagement mécanique,
- pas démonté,
- pas de corrosion excessif.

