



Information du produit

Robert Bosch

0445120008

Besoin des outils spéciaux?

Oui

Information spécifique du produit

Programmer

Non

Déconnecter

Non

Réinitialiser les valeurs d'adaption

Non

Purger

Oui

Réglage sur moteur_1

Non

Réglage sur moteur_2

--

Couples de serrage

Injecteur/-pince de montage culasse

49 Nm

Connections tubes hautes pression

25 Nm

connexion de carburant

bouchon de couvercle de soupape

12 Nm

Instructions de montage

remplacer le joint étanchéité

Remplacer les vis à serrage unique

conseil: remplace le(s) joint(s) d'admission

remplacer les boulons et les écrous

conseil: remplace le filtre à carburant

Les conditions des mitrilles:

- extérieur en bon état,
- pas d'endommagement mécanique,
- pas démonté,
- pas de corrosion excessif.