


Information du produit

Robert Bosch

0470506033

Besoin des outils spéciaux? Oui

- 1: Pige dans trou de pige du vilebrequin afin de le fixer
2: Pige pour fixation de la pompe d'injection



Information spécifique du produit

Programmer Non


Déconnecter Oui Activation d'immobilisateur avec l'équipme

Réinitialiser les valeurs d'adaption Non

Purger Oui aide avec pompe à main avant le filtre


Réglage sur moteur_1 Oui

arbre à came avec marque (avec vilebrequin fixé)



Réglage sur moteur_2 Oui

moment d'injection avec goupille (avec vilebrequin fixé)



Couples de serrage

fixation de flasque du pompe à carburant	10 Nm
connexion support du pompe d'injection	20 Nm
Connections tubes hautes pression	30 Nm
tendeur de distribution	36 Nm
roue motrice sur pompe à carburant	22 Nm (amortisseur pompe à carburant: 20 Nm)

Instructions de montage

conseil: remplace le filtre à carburant

Les conditions des mitrilles:

- extérieur en bon état,
- pas d'endommagement mécanique,
- pas démonté,
- pas de corrosion excessif.

--	--	--	--