

Information du produit

Delphi

28565335

Besoin des outils spéciaux?

Non

ATTENTION: 2 boulons maintien 3 injecteurs. Les boulons sont différent

Information spécifique du produit

Programmer

Oui

Code C3I (20 caractères)

Déconnecter

Non

Réinitialiser les valeurs d'adaption

Non

Purger

Oui

Activez la pompe d'alimentation par OBD

Réglage sur moteur_1

Non

Réglage sur moteur_2



Couples de serrage

Injecteur/-pince de montage culasse

9 Nm + 180°

Connections tubes hautes pression

28 Nm

Instructions de montage

Remplacer les vis à serrage unique
remplacer le joint étanchéité

conseil: remplace la bague d'étanchéité
conseil: remplace le filtre à carburant

Les conditions des mitrilles:

- extérieur en bon état,
- pas d'endommagement mécanique,
- pas démonté,
- pas de corrosion excessif.