



Des solutions intelligentes pour vos réparations!

Kit de réparation febi 22410

Ref. OE : 77 00 430 766 S1

Se monte sur Renault Scenic 1 et Mégane 1 (diesel et 2.0l 16V essence)

febi bilstein, votre partenaire pour une réparation efficace!

La rotule peut être remplacée sans enlever le bras complet. Toutefois, les constructeurs ne vendent que le bras complet, même si la rotule peut être changée séparément.

febi vous offre la solution!

Le kit de réparation febi 22410 contient la rotule, les boulons et les écrous. Tout en garantissant une réparation de qualité, il n'est donc pas nécessaire de remplacer le bras complet. Cela vous permet un gain de temps et d'argent.

Attention!

Les bras de suspension 77 00 430 766 S1 (febi 22410) et 77 01 468 883 (febi 10640) semblent être identiques à première vue. **Cependant, les diamètres des trous de fixation sont différents!** Les trous d'alésage du bras 77 00 430 766 S1 (febi 22410) ont un diamètre de 12mm, les trous d'alésage du bras 77 01 468 883 (febi 10640) ont un diamètre de 10mm. Certains outils d'identification identifient le mauvais bras au véhicule.

Une mauvaise application présente un risque important de casse!

Bien évidemment, la gamme febi propose aussi les bras complets 19646 et 19647.

Demandez à votre partenaire les pièces de rechange febi bilstein.

Toutes les pièces peuvent être identifiées sur www.febi.com

Kit de réparation febi 22410



Bras de suspension febi 19647



Bras de suspension febi 19646

