



RepPipe

Reparatursatz, Waschwasserleitung

Know+How



Problem: Schlechte Sicht durch Front- und Heckscheibe

Schlechte Sichtverhältnisse beeinflussen die Verkehrssicherheit. Daher sollten Front- und Heckscheiben immer sauber sein und die Sichtverhältnisse nicht einschränken. Doch was ist, wenn die Waschwasserleitung defekt ist? Dies bringt noch ein weiteres Problem mit sich, denn ein Wassereintritt in den Motor- und Fahrzeuginnenraum kann möglicherweise Schäden an u. a. der Elektrik verursachen.

Ursache:

Undichte Waschwasserleitungen

Eine Alterung des Materials sowie diverse mechanische und thermische Belastungen können Ursache einer undichten Waschwasserleitung sein.



Lösung: Schnelle und einfache Reparatur mithilfe des Reparatursatzes RepPipe

Mit unserem Reparatursatz, Waschwasserleitung RepPipe können bei allen Pkw-Waschwasserleitungen defekte Stellen schnell und einfach ausgebessert werden. Egal ob Wellrohr oder Glattschlauch. Vorbei sind die Zeiten des kompletten Austauschs der Leitung oder des behelfsmäßigen Flickens mittels Tape-Umwicklung oder ähnlichem. Mit RepPipe repariert die Werkstatt Wellrohrleitungen mit der Nennweite 4,5 mm professionell und dauerhaft. Verbindungsadapter sichern zudem auch defekte Stellen bei Leitungen aus Glattschlauch mit Durchmessern von drei und vier mm. Entsprechend sind auch die Schlauchverbinder zum direkten Anschluss



von Glattschläuchen enthalten. So ein professionelles Verbinder-System war bisher auf dem Markt nicht erhältlich. Die Verbinder sind mehrfach lösbar und ohne Spezialwerkzeug zu verarbeiten. Das Set ist auf alle Wellrohrformen abgestimmt.



Reparatursatz,
Waschwasserleitung
RepPipe
Artikelnummer: 54271025